



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

Evidenčna oznaka: 2300-17/111098-26/80481

Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
POLJUBINJ 89 H
5220 Tolmin

Naročilo: PG-2300-17/111098-26/97489, 122-6/2026-1, z dne 18.02.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 18.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Log Čezsoški, javni WC "Boka"
Številka vzorca: 26/80481
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE, D.O.O., POLJUBINJ 89 H, 5220 Tolmin
Vzorec odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 13.08.2026 07:32
Mesto odvzema: Vodooskrbni sistem Log Čezsoški, Log Čezsoški, javni WC "Boka", moške sanitarije, pipa na levem umivalniku
Vzorec sprejel: Luka Trampuš
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 13.08.2026 13:01

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Okus	brez posebnosti		sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Vonj	brez posebnosti		sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
pH	8.4		6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	177	µS/cm	2500	skladen
Mikrobiološki parametri				
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/111098-26/80481-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-17/111098-26/80481-M



Evidenčna oznaka: 2300-17/111098-26/80481-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Log Čezsoški, javni WC "Boka"

Matriks: Pitna voda

Številka vzorca: 26/80481

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE, D.O.O., POLJUBINJ 89 H, 5220 Tolmin

Naročilo: PG-2300-17/111098-26/97489, 122-6/2026-1, z dne 18.02.2026

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzorčenja: DN 256235, 13.08.2026

Mesto odvzema: Vodooskrbni sistem Log Čezsoški, Log Čezsoški, javni WC "Boka", moške sanitarije, pipa na levem umivalniku

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Način vzorčenja: Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 18.08.2026

Datum in ura: 13.08.2026 07:32 **Datum in ura:** 13.08.2026 13:01

Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV **Sprejel:** Luka Trampuš

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	13.08.26 13.08.26
Temperatura vode	19.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	13.08.26 13.08.26
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	13.08.26 13.08.26
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	13.08.26 13.08.26
pH	8.4			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	13.08.26 13.08.26
<i>Meritev opravljena pri T = 19.1 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	177	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	13.08.26 13.08.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 19.1 °C</i>					

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 18.08.2026
12:09:23

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Log Čezsoški, javni WC "Boka"		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/80481; Lab. št.: 26/4813		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.		
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE, D.O.O., POLJUBINJ 89 H, 5220 Tolmin		
Naročilo:	PG-2300-17/111098-26/97489, 122-6/2026-1, z dne 18.02.2026		
Mesto odvzema:	Vodooskrbni sistem Log Čezsoški, Log Čezsoški, javni WC "Boka", moške sanitarije, pipa na levem umivalniku		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Prevzem vzorca	Datum poročila: 18.08.2026
Datum in ura:	13.08.2026 07:32	Datum in ura:	13.08.2026 13:04
Odvzel:	Luka Trampuš, NLZOH OPKV	Prevzel:	Špela Leban Stanković

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	13.08.2026 14.08.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	13.08.2026 14.08.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	13.08.2026 15.08.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	13.08.2026 14.08.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	13.08.2026 15.08.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	13.08.2026 17.08.2026

Analitik:
Špela Leban Stanković, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol., spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol., spec.med.mikrobiologije ob 18.08.2026 09:44:50

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.